

記者発表資料
平成27年9月10日(木)
建設部土木課(応急対策係)
担当:小松(内線573)

主要地方道気仙沼唐桑線（八日町一丁目地内）道路破損について

- 平成27年9月8日午前10時30分に地元から県気仙沼土木事務所に主要地方道気仙沼唐桑線の車道が破損しているとの連絡がありました。
- 現地で破損を確認し、午前11時に片側交互通行の規制を開始、午後1時から破損箇所の調査及び応急対策を開始しました。
- 調査した結果、道路の下を流れる普通河川滝の入川の床版部分(長さ2.5m)が破損したことにより道路が陥没したものと判明しました。
- 午後6時30分に敷鉄板で開口部に蓋をして、信号を設置し、引き続き片側交互通行の規制をしております。
- 現在、早期復旧に向け関係者で取り組んでいます。
- 道路利用者の方々には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【概要】

- ・破損した道路:主要地方道気仙沼唐桑線(宮城県の管理)
- ・道路下を流れる河川:普通河川滝の入川(気仙沼市の管理)

【普通河川滝の入川の概要】

区間 (上流・下流)	延長 (m)	破損箇所の 構造	破損箇所の 上部構造
滝の入・南町海岸	2,729	石積み水路	自然石の床版