



## 平成 30 年台風 21 号による被害状況等（第 1 報）

（平成 30 年 9 月 5 日 15：00 現在）

種 別	項 目
【観測情報】	<p>〈仙台管区气象台（気仙沼観測所）〉</p> <p>累 加 雨 量 23.0mm：9月4日 16：00 ～ 9月5日 07：00  最大時間雨量 4.0mm：9月5日 03：00 ～ 9月5日 04：00  瞬間最大風速 18.2m/s《南東》（9月4日 19：33）  大川の水位（最高値）： 136 cm（9月4日 20：20）観測地：本町橋  ※水防団待機水位：195 cm はん濫注意水位：275 cm 避難判断水位：300 cm  はん濫危険水位：390 cm  鹿折川の水位（最高値）： 78 cm（9月4日 14：30）観測地：鹿折大橋  ※水防団待機水位：110 cm はん濫注意水位：150 cm 避難判断水位：190 cm  はん濫危険水位：250 cm</p> <p>〔参 考〕  大川（折壁）の水位（最高値）：91 cm（9月5日 05：40）観測地：折壁  ※水防団待機水位：150 cm はん濫注意水位：200 cm</p>
【気象情報】	<p>9月4日  14：22 〔警 報〕暴風 〔注意報〕雷，波浪  18：27 〔警 報〕暴風，波浪 〔注意報〕雷，濃霧  21：42 〔警 報〕暴風，波浪 〔注意報〕大雨，雷，濃霧</p> <p>9月5日  02：19 〔警 報〕暴風，波浪 〔注意報〕雷，濃霧  04：13 〔警 報〕なし 〔注意報〕雷，強風，波浪，濃霧</p>
【本部体制】	<p>9月4日  14：22 警戒配備（職員配備0号）設置</p> <p>9月5日  04：13 警戒配備（職員配備0号）廃止</p>
【活動状況】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団：警戒活動</li> <li>・土木課：警戒活動 土のう，ポンプ車準備</li> <li>・広報活動：市ホームページ，ツイッター，フェイスブック</li> </ul>

被害状況等

所管課	被害内容等	被害額等
危機管理課	【破損】 ・本吉町大谷 旧消防屯所シャッター 2枚	約100千円
環境課	【倒壊】 ・気仙沼市斎場入口案内看板	約300千円
水産課	調査中	調査中
水産基盤整備課	調査中	調査中
商工課	調査中	調査中
観光課	調査中	調査中
農林課	【倒木】 ・林道府中線 ほか2路線 ※農作物等 調査継続中	調査中
土木課	【倒木】 ・高前田3号線 ほか5路線 【路面流出等】 ・圃の沢新行寺線 ほか1路線 ※調査継続中	約100千円
住宅支援課	防災集団移転団地 被害なし ※調査継続中	
ガス水道部	敷地内施設, 水道管施設, 浄水場施設, ガス施設 被害なし その他, 詳細箇所については, 継続して調査中	
その他	【停電】 ・本吉町長根, 野々下, 大谷 など 1,407戸 (1分程度) 【倒木】 ・県道気仙沼唐桑線 (唐桑町馬場地内)	
<b>被害総額【合計】</b>		<b>約500千円</b>