

平成 30 年台風 21 号による被害状況等（最終）

（平成 30 年 9 月 19 日 12:00 現在）

種 別	項 目
【観測情報】	<p>〈仙台管区气象台（気仙沼観測所）〉</p> <p>累 加 雨 量 23.0mm：9月4日 16:00 ～ 9月5日 07:00 最大時間雨量 4.0mm：9月5日 03:00 ～ 9月5日 04:00 瞬間最大風速 18.2m/s《南東》（9月4日 19:33）</p> <p>大川の水位（最高値）： 136 cm（9月4日 20:20）観測地：本町橋 ※水防団待機水位：195 cm はん濫注意水位：275 cm 避難判断水位：300 cm はん濫危険水位：390 cm</p> <p>鹿折川の水位（最高値）： 78 cm（9月4日 14:30）観測地：鹿折大橋 ※水防団待機水位：110 cm はん濫注意水位：150 cm 避難判断水位：190 cm はん濫危険水位：250 cm</p> <p>〔参 考〕</p> <p>大川（折壁）の水位（最高値）：91 cm（9月5日 05:40）観測地：折壁 ※水防団待機水位：150 cm はん濫注意水位：200 cm</p>
【気象情報】	<p>9月4日</p> <p>14:22 [警 報] 暴風 [注意報] 雷, 波浪 18:27 [警 報] 暴風, 波浪 [注意報] 雷, 濃霧 21:42 [警 報] 暴風, 波浪 [注意報] 大雨, 雷, 濃霧</p> <p>9月5日</p> <p>02:19 [警 報] 暴風, 波浪 [注意報] 雷, 濃霧 04:13 [警 報] なし [注意報] 雷, 強風, 波浪, 濃霧</p>
【本部体制】	<p>9月4日</p> <p>14:22 警戒配備（職員配備0号）設置</p> <p>9月5日</p> <p>04:13 警戒配備（職員配備0号）廃止</p>
【活動状況】	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団：警戒活動 ・土木課：警戒活動 土のう, ポンプ車準備 ・広報活動：市ホームページ, ツイッター, フェイスブック

被害状況等

所管課	被害内容等	被害額等
危機管理課	【破損】 ・本吉町大谷 旧消防屯所シャッター 2枚	約100千円
環境課	【倒壊】 ・気仙沼市斎場入口案内看板	約300千円
水産課	調査中 → 被害なし	————
水産基盤整備課	調査中 → 被害なし	————
商工課	調査中 → 被害なし	————
観光課	調査中 → 被害なし	————
農林課	【倒木】 ・林道府中線 ほか2路線 ※農作物等 調査継続中 → 被害なし	————
土木課	【倒木】 ・高前田3号線 ほか5路線 【路面流出等】 ・圃の沢新行寺線 ほか4路線	約400千円
住宅支援課	防災集団移転団地 被害なし ※調査継続中 → 被害なし	
ガス水道部	敷地内施設, 水道管施設, 浄水場施設, ガス施設 被害なし その他, 詳細箇所については, 継続して調査中 → 被害なし	
その他	【停電】 ・本吉町長根, 野々下, 大谷 など 1,407戸 (1分程度) 【倒木】 ・県道気仙沼唐桑線 (唐桑町馬場地内)	
被害総額【合計】		約800千円