

## 平成29年台風18号による被害状況等 (第2報)

(平成29年9月18日 15:00 現在)

種 別	項 目
【冠水】	9月18日 01:55 市道南郷15号線(渋抜川) 03:30 市道田谷神山2号線 04:10 市道神山7号線 05:00 市道松川1号線 ⇒ 車両1台水没 05:00 市道川口町五駄鱈線(内の脇アンダーパス) 07:50 市道津谷中道線
【河川氾濫・土砂崩れ・倒木等】	<<土砂流出>> 9月18日 00:30 確認 主要地方道道気仙沼唐桑線(浦田団地入口付近)  <<路面流出>> 9月18日 市道長根線 外34路線 L=5,415m  <<路肩崩落>> 9月18日 市道五駄鱈館石線 外2路線 L=30m  <<倒木>> 9月18日 市道長畑開拓中央線 外2路線 3箇所  <<河川護岸洗掘>> 9月18日 07:02 確認 鹿折川(東中才328付近) ⇒ ゴミ集積所も流された  <<法崩れ>> 市道大石倉水梨子線 外3路線 L=29m

種 別	項 目
	<p>           ≪護岸流出≫            9月18日            市道小金山寺前線         </p> <p>           ≪側溝破損≫            9月18日            市道津谷中道線      L=4m         </p> <p>           ≪側溝土砂流入≫            9月18日            市道長平箒沢線      L=1m         </p> <p>           さらに調査中         </p>