



平成29年10月17日 大島で発生した水道管破裂による断水について

- 10月17日(火)午前6時30分頃、大島の中山地内で水道管が破裂し、周辺地区の約160戸で断水となりました。
- 市では直ちに復旧作業を行うとともに、広報車による広報、給水車による断水世帯への応急給水を行いました。それと並行して、水道管の配水ルートを切り替えることで断水世帯の縮小に努め、午前9時55分頃に断水は全て解消されました。復旧作業については、午後0時50分頃に完了し、配水ルートを元に戻しました。
- 市民の皆さま、関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

【事故の概要及び発生原因】

1. 発 生 10月17日(火)午前6時30分頃
2. 場 所 気仙沼市中山地内(中山配水池付近)
3. 内 容 大島中山地内で水道管(塩化ビニル管 口径150mm)の破裂が発生し、周辺地区が断水となったもの。
4. 原 因 復旧作業において、水道管の破裂箇所の下に、とがった石が刺さっていることを確認したことから、土圧等により圧迫され、破裂したものと考えられます。