



平成30年3月9日の大雨による被害状況等（第1報）

（平成30年3月9日 15:00現在）

種 別	項 目
【観測情報】	<p>〈仙台管区气象台（気仙沼観測所）〉</p> <p>累加雨量 154.5 mm 03月08日 16:00 ~ 03月09日 15:00 最大時間雨量 18.5 mm 03月09日 06:00 ~ 03月09日 07:00 瞬間最大風速 12.1m/s 《南》（03月09日 09:05）</p> <p>大川の水位（最高値）： 270cm（03月09日10:10） 観測地：本町橋 ※水防団待機水位：195 cm はん濫注意水位：275 cm 避難判断水位：300 cm はん濫危険水位：390 cm</p> <p>鹿折川の水位（最高値）： 127cm（03月09日09:40） 観測地：鹿折大橋 ※水防団待機水位：110 cm はん濫注意水位：150 cm 避難判断水位：190 cm はん濫危険水位：250 cm</p>
【気象情報】	<p>3月8日</p> <p>16:34 [警報] 暴風 [注意報] 波浪, 濃霧</p> <p>21:26 [警報] 暴風, 波浪 [注意報] 洪水, 濃霧</p> <p>3月9日</p> <p>01:40 [警報] 暴風, 波浪 [注意報] 大雨, 洪水, 濃霧</p> <p>04:31 [警報] 暴風, 波浪 [注意報] 大雨, 洪水, 雷, 濃霧</p> <p>06:06 [警報] 暴風, 洪水, 波浪 [注意報] 大雨, 雷, 濃霧</p> <p>07:26 [警報] 暴風, 大雨, 洪水, 波浪 [注意報] 雷, 濃霧</p> <p>10:43 [警報] 暴風, 大雨, 洪水, 波浪 [注意報] なし</p> <p>11:46 [警報] 大雨, 波浪 [注意報] 強風, 洪水</p> <p>14:20 [警報] なし [注意報] 強風, 大雨, 洪水, 波浪</p>
【本部体制】	<p>3月9日</p> <p>06:06 警戒配備（職員配備0号）設置 07:26 警戒本部（職員配備1号）設置 14:20 警戒本部（職員配備1号）廃止</p>

【活動状況】	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団警戒活動 ・ 土木課 ポンプ排水対応 ・ 広報活動 <p style="margin-left: 20px;">防災行政無線, 市ホームページ, ツイッター, フェイスブック, 被災者支援メール</p>
--------	--

被害状況等

所 管 課	被 害 内 容 等	被害額等
震災復興 ・ 企画課	<p>3月9日</p> <p>【鉄道】 JR大船渡線（気仙沼駅 ～ 一ノ関駅） ・ 上り 06:51 気仙沼駅始発から運休 ・ 下り 07:18 一ノ関駅発から運休</p> <p>【BRT】 気仙沼線BRT ・ 上り 08:15 気仙沼駅発から不動の沢駅で打ち切り後運休 → 上り 12:05 気仙沼駅発から運行再開 → 下り 11:57 柳津発から運航再開 ※ 片浜地区の冠水のため、松岩駅は通過して対応</p> <p>大船渡線BRT ・ 下り 07:31 気仙沼駅発, 上り 07:26 盛駅発より運転見合わせ</p> <p>【生活路線バス】 市内路線バス ・ 平常通り 市内循環バス ・ 平常通り 乗合タクシー ・ 金成沢線（市立病院系統）は、すこやか付近アンダーパス冠水のため迂回運行 ・ その他の路線は全て通常運行</p> <p>【長距離バス】 高速バス（気仙沼～仙台：ミヤコーバス） ・ 平常通り 高速バス（大船渡～気仙沼～仙台：岩手県交通・宮城交通） ・ 陸前高田市一本松周辺冠水のため、市役所前発9時37分（8時32分盛発仙台行き）は、気仙沼市内を經由しないで運行（国道343号を經由） 特急バス（気仙沼～一関・大船渡～一関） ・ 気仙沼から一関は通常運行 ・ 大船渡から一関は遅れあり 高速バス（釜石～池袋：岩手県交通）けせんライナー ・ 平常通り</p> <p>【航路】 大島航路 ・ 平常どおり</p>	

保健福祉部	<p>雨漏り</p> <ul style="list-style-type: none"> ・津谷保育所 ・大島児童館 他1館 <p>側溝溢れ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿折児童館 ・松岩保育所 他3 保育施設 	調査中
農林課	<p>路面流出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林道橋木線 他1箇所 	500千円
水産基盤整備課	<p>冠水</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨港道路 約20cm ⇒ 工事請負業者によりポンプ排水 	調査中
土木課	<p>冠水</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東新城23号線(岩ヶ崎アンダーパス) 他12箇所 <p>通行止め</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南町魚市場線 他11箇所 <p>路肩決壊等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八瀬川線 他13箇所 	調査中
ガス水道部管理課	<p>館山浄水場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取水施設に流木等が詰まる。取水と浄水作業に支障あるも運転は継続。徐々に通常運転に近づいている。 <p>上鹿折浄水場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取水施設周辺に土砂流入。一時、取水と浄水作業を停止。 ・上鹿折エリアに節水協力の広報を実施。徐々に運転を再開、不足分は給水車にて対応中。 	調査中
教育委員会	<p>雨漏り</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校9施設 ・中学校2施設 ・幼稚園1施設 ・気仙沼総合体育館他 社会教育施設8施設 <p>側溝溢れ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿折小学校 <p>法面崩壊</p> <ul style="list-style-type: none"> ・面瀬中学校(校庭南側) 	調査中
唐桑総合支所	<p>雨漏り</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2階会議室 ・2階更衣室 ・3階踊り場 <p>※3月5日の強雨風被害により、屋上防水シートが破損し、ブルーシートで応急処置したが、今回の大雨により雨漏りが発生</p>	調査中

市立病院	地滑り ・ 第3駐車場法面 20m × 20m	5,000 千円
その他	<p>【道路河川情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主要地方道気仙沼唐桑線（岩月交差点～マルホン）通行止め ・ 主要地方道気仙沼陸前高田線（西八幡町）通行止め ・ 鹿折川護岸洗掘 <p>【冠水】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 国道 45 号（本吉町中島サンフレッシュ前） ・ 主要地方道気仙沼唐桑線（魚町福寿水産前） ・ 主要地方道気仙沼陸前高田線（R45 アンダーパス） <p>【床下浸水】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 西八幡町, 中みなと町 6 棟 <p>【土砂崩れ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新町 1 箇所 	調査中
被害総額【合計】		5,500 千円

※調査は継続中です