

「令和3年5月1日宮城県沖地震による対応等について」（第2報）

※下線部は前回からの追加・修正箇所

（令和3年5月6日 17:00 現在）

種 別	項 目
【地震情報】	発 生 日 時 令和3年5月1日 10:27 震 源 地 宮城県沖（北緯 38.1 度，東経 141.8 度） 震源の深さ 約 51km 地震の規模 マグニチュード 6.8 観 測 震 度 最大 5 弱（赤岩 5 弱，笹が陣 5 弱，唐桑町 4，本吉町 4）
【本部体制】	5 月 1 日 10:27 災害対策本部（職員配備 3 号）設置 5 月 1 日 11:40 警戒配備（職員配備 0 号）に移行 5 月 1 日 14:40 警戒配備（職員配備 0 号）廃止
【広報対応】	防災行政無線，市ホームページ，ツイッター，被災者支援メール， フェイスブック，コミュニティFM，LINE，Lアラート
【活動状況】	5 月 1 日（12:30 現在） ●市職員配備状況：291 人 ●消防団警戒活動：124 人（車両 35 台）
【被害状況】 (施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・九条小学校 <u>ダムウェーター停止 → 復旧済み</u> <u>職員室・保健室・トイレの流し 漏水 → 復旧済み</u> ・松岩小学校 <u>理科室 ビン落下破損 → 処分済み</u> ・面瀬小学校 <u>音楽室 壁剥離，天井亀裂発生 → 仮復旧済み</u> ・津谷小学校 <u>北側校舎 2階外壁 亀裂発生 → 仮復旧済み</u> ・条南中学校 <u>校舎西階段つなぎ 亀裂発生 → 仮復旧済み</u> <u>1～3階トイレ 漏水 → 復旧済み</u> <u>1～3階トイレ 壁剥離 → 仮復旧済み</u> ・面瀬中学校 <u>エレベーター停止 → 復旧済み</u> <u>職員室前廊下 亀裂発生 → 仮復旧済み</u> ・階上公民館 <u>体育館 2階ガラス 1枚破損 → 仮復旧済み</u> ・市総合体育館 <u>メインアリーナ 天井 2枚落下 → 仮復旧済み</u> <u>受付 スプリンクラーのカバー 2枚落下 → 仮復旧済み</u>

<p>(市道)</p> <p>(その他)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・本吉総合体育館 窓ガラス2枚破損 → <u>仮復旧済み</u> ・<u>気仙沼小学校学童保育センター 蛍光灯3基落下 → 復旧済み</u> ・ごみ焼却施設 炉内キャスター（耐火物）が損傷 → 仮復旧済み ・ワン・テン庁舎 エレベーター停止 → <u>復旧済み</u> ・東日本大震災遺構・伝承館 通路部エクспанション破損, エレベーター停止 <u>通路部エクспанション破損 → 仮復旧済み</u> <u>エレベーター停止 → 復旧済み</u> ・市道の側溝ズレ（九条） ・擁壁落下し用水路を塞ぐ（長磯牧通） → 用水路組合と個人対応
<p>【交通機関】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ミヤコーバス 高速バス 三陸道通行止めのため、運行中の便は<u>一般道</u>で運行 気仙沼 → 仙台 12:25 発, 14:25 発 運休 仙台 → 気仙沼 14:00 発以降すべて運休 → <u>運行再開済み</u> ・JR 運転見合わせ（再開目途たらず） → <u>運行再開済み</u>
<p>【備考】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅 四反田, 内の脇, 鹿折南, 舘山, 表松川, 赤岩五駄鱈 安全装置作動により自動給水停止 → 復旧済み <u>魚町入沢, 赤岩五駄鱈, 田中, 表松川, 鹿折南, 幸町, 駅前, 八日町, 三日町</u> 安全装置作動によりエレベーター停止 → <u>復旧済み</u> ・一般住宅 3件 ガスメーターの安全装置作動により自動供給停止 → 復旧済み